



6

Contrôle d'exécution des modifications et des Services Bulletins
Modification and Services Bulletin checking

Numéro N°	Nature de la Modification Type of modification	Unité ou Société d'Exécution Performing Unit or contractor	Date d'exécution et tampon de contrôle Performing date Inspection stamp
01	Hi-Vis paint schmw A white	AELLC	09-05-08 

Unité ou société Contractor	Date Date	Version et N° Appareil Aircraft Version and S/N	Fonctionnement Operation		Attestation / Certif. 
			Support Support	Total Total	
E.C	29/07/2008			0 H 00	Fab/Manuf. Récept/Receipt Destockage/Depreservation V. P. Périodic Overhaul Montage/Fitting

FICHE MATRICULE / LOG CARD *

Fiche n° 1
Log Card n°

Fiche suivieuse Matériel neuf Equipment record card New equipment *

1 Identification du matériel *Material identification*

Dénomination **PALE ROTOR PRINCIPAL**
Name Main Rotor Blades

Nomenclature OTAN
NATO Nomenclature **C 621A 1006103**

Référence EC
EC Part Number

Référence fabricant
Manufacturer's Part number **Code OTAN fabricant F 0210**
NATO Manuf code

Configuration de livraison
Delivery configuration **Version**
Version

Numéro de série **2275** **Amendements**
Serial number Amendments

Fabricant **EUROCOPTER** **Type** **EC 120**
Supplier Type

2 Marché ou commande *Contract or order*

Référence
Reference

Organisme émetteur
Issuing agency

Fournisseur
Contractor

3 Garantie *Guarantee*

Matériel Material	Date de livraison Date of delivery	Durée garantie de stockage Guarantee storage period	Date de mise en service Service date	Durée Garantie de fonctionnement Guarantee operation period
Fab / Man				

4 Renseignements Particuliers *Special information*

Di : - 2' Tabs : 0°0'0"/-1°-1'0"/0°
Régulée suivant standard (Standard balancing) : 1

Protection de BA N° 1 (L E Protection S/N 1) Ref : C621A1541101 = 251 g
Protection de BA N° 2 (L E Protection S/N 2) Ref : C621A1542101 = 900 g
Protection de BA N° 3 (L E Protection S/N 3) Ref : C621A1543101 = 447 g
Protection de BA N° 4 (L E Protection S/N 4) Ref : C621A1544101 = 142 g

Limite de fonctionnement
Operating limit

Limite de vie
Life limit

* Rayer la mention inutile
* Delete as necessary

5

Positions successives et opérations d'entretien et de remise en état mineures et majeures
 Successive status and minor/major maintenance and overhaul operations

Unité ou Société Contractor	Date Date	Version et N° Appareil Aircraft Version and S/N	Unité / Unity : heure		Fonctionnement / Operations Unité / Unity :		Motif du mouvement (code symptômes) - Travaux effectués - Pièces changées Reason for Transfer (code and symptoms) - Accomplished work - Replaced parts	
			Support	Partiel	Total	Support	Partiel	Total
AELLC	09-05-08	CRS#VY1R575K	NEW	--	NEW	--	--	Inspected per 62-11-00,6-1, Applied hi-vis paint scheme "A" white Details on file at AELLC on SO# 25692
<i>ARW</i>	<i>11-18-08</i>	<i>1251</i>	<i>3494.9</i>	--	--	<i>0.0</i>	--	<i>Installed on NSTRAL see ARW 11/18/08 24637</i>
AELLC	09/24/09	EC1208-1251	3507.3	62.4	3507.3	22570	22570	Removed, cannot dynamic balance. SO#44091-CRS VY1R575K Inspected per 62-11-00,6-3, checked weight access. support panel paint touch up, balanced, See SO# 44091 for details
AE LLC	09-30-09	CRS#VY1R575K	--	--	3507.3	--	--	INSTALLED, SO# 44091, CRS VY1R575K.
AELLC	10/2009	EC1208-1251	3507.3	--	3507.3	22570	22570	
SBA	07/11/23	EC1208-1251	4352.3	865.0	907.4	24437	24437	REMOVED FOR REPAIR DUE TO PAINT COVERING THE PU TAPE PIECE OFF. INSPECTED 1.A.W 62-11-00.8-1 (2023.05.22) WEIGHT CAVITY DOOR REPLACED 1.A.W 62-11-00.8-8 (2023.01.31) CORROSION ON TRIM TABS REMOVED 1.A.W 62-11-00.8-15 (2022.03.19) PU STRIP REPLACED 1.A.W 62-11-00.8-3 (2023.01.31) RE-PAINTED 1.A.W 62.10.00.882 (2022-04) HIGH-VIS MARKINGS APPLIED 1.A.W SB EC120-52-001 (R) STATIC CHARGE CARRIED OUT 1.A.W 62.10.00.805 (2022-04) <i>ARW 1736</i>
AIRBUS A2	02.05.2024				907.4			

